

Prüfbericht

Hotel INNdependence – Mainz

Ausgabe für Menschen mit einer Hörbehinderung und gehörlose Menschen sowie für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung



Prüfergebnis

Das **Hotel INNdependence Mainz** wurde am 30.7.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei

für Menschen mit Gehbehinderung

für Menschen mit Sehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2014 bis September 2017** führen.

Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ bedeutet u.a.:

- alle Daten und Angaben zur Zugänglichkeit sind von externen Personen **detailliert** erhoben und **geprüft** worden
- Sie können sich auf alle Daten und Angaben **verlassen**

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Überblick über das Prüfergebnis

Auch wenn nur die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ erreicht wurde, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

Barrierefreiheit geprüft 						
Teilergebnis: Eingang Gebäude, Rezeption		-			-	
Teilergebnis: Aufzug	-	-	-	-	-	
Teilergebnis: barrierefrei konzipiertes Zimmer 16 (Einzelzimmer)	-	-	-	-	-	
Teilergebnis: Zimmer 104	-	-	-	-	-	
Teilergebnis: Restaurant		✓		✓	-	
Teilergebnis: Tagungsraum INN 34		-		-	-	

- ✓ zeigt an, dass alle Kriterien erfüllt wurden
- zeigt an, dass die Anforderungen für die jeweilige Stufe nicht erfüllt wurden
- leer zeigt an, dass es keine Anforderungen für die jeweilige Stufe gibt

Eingang vom Hotel INNdependence Mainz

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

Barrierefreiheit geprüft 						
Teilergebnis: Eingang Gebäude, Rezeption		-			-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		
Eingangsbereich						
Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar					-	nein
Rezeption						
Es gibt eine induktive Höranlage.		-				nein
Beschilderung						
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, müssen akustisch abrufbar oder in leichter Sprache vorhanden sein.					-	nein
Wesentliche Informationen müssen auch bildhaft dargestellt (z.B. Piktogramme, fotorealistische Darstellung) sein.					-	nein

Flur/Weg/Gang von der Eingangstür zur Rezeption						IST-Zustand
Das Ziel des Weges muss in Sichtweite sein, oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden, oder die Wegezeichen sind in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.					✓	ja

Aufzug im Hotel im Hotel INNdependence

Barrierefreiheit geprüft 						
	-	-	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		
Flur/Weg/Gang von der Eingangstür zur Rezeption						IST-Zustand
Das Ziel des Weges muss in Sichtweite sein, oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden, oder die Wegezeichen sind in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.					✓	ja
Aufzug/Lift						
Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung muss bildhaft oder (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet sein.					-	nein

Ein abgehender Notruf im Aufzug muss optisch bestätigt werden.	-	-	-	-		nein
---	---	---	---	---	--	------

barrierefrei konzipiertes Zimmer 16 im Hotel INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft 						
	-	-	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		
Flur vom Aufzug zu den Zimmern						IST-Zustand
Das Ziel des Weges muss in Sichtweite sein, oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden, oder die Wegezeichen sind in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.					-	nein
Zimmer 16						IST-Zustand
Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung muss an der Rezeption oder im Zimmer sichtbar ausliegen.					-	nein
Das Zimmer und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte muss mit der gleichen					-	nein

Farbmarkierung und/oder bildhaften Symbol gekennzeichnet.						
Der Weg (ggfls. über einen Aufzug) zum Zimmer muss mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaften Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet sein.					-	nein
Das Klingeln des Telefons muss eindeutig durch ein Blinksignal wahrnehmbar sein.	-	-				nein
Ein Fernseher mit Videotext muss vorhanden sein, oder kann bei Bedarf gestellt werden.	✓	✓	✓	✓		ja
Das Anklopfen an die Zimmertür muss durch ein Blinksignal angezeigt werden, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.	-	-	-	-		nein
Wenn es einem akustischen Alarm (z.B. Feuersalarm) gibt, muss auch ein optisch deutliches Blink- oder Blitzsignal wahrnehmbar sein.		-		-		nein
Ein Faxgerät zur Kommunikation mit dem Personal oder der Außenwelt im Schlaf- bzw. Aufenthaltsbereich muss vorhanden sein.		✓		✓		ja
Die Kommunikation mit dem Personal über das Faxgerät muss zeitnah gesichert sein.		✓		✓		ja
Es muss mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden sein.		✓		✓		ja

Zimmer 104 im Hotel INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft 						
	-	-	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		
Flur vom Aufzug zu den Zimmern						IST-Zustand
Das Ziel des Weges muss in Sichtweite sein, oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden, oder die Wegezeichen sind in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.					-	nein
Zimmer 104						IST-Zustand
Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung muss an der Rezeption oder im Zimmer sichtbar ausliegen.					-	nein
Das Zimmer und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte muss mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaften Symbol gekennzeichnet.					-	nein
Der Weg (ggfls. über einen Aufzug) zum Zimmer muss mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaften Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet sein.					-	nein
Das Klingeln des Telefons muss eindeutig durch ein Blinksignal wahrnehmbar sein.	-	-				nein

Ein Fernseher mit Videotext muss vorhanden sein, oder kann bei Bedarf gestellt werden.	✓	✓	✓	✓		ja
Das Anklopfen an die Zimmertür muss durch ein Blinksignal angezeigt werden, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.	-	-	-	-		nein
Wenn es einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt, muss auch ein optisch deutliches Blink- oder Blitzsignal wahrnehmbar sein.		-		-		nein
Ein Faxgerät zur Kommunikation mit dem Personal oder der Außenwelt im Schlaf- bzw. Aufenthaltsbereich muss vorhanden sein.		✓		✓		ja
Die Kommunikation mit dem Personal über das Faxgerät muss zeitnah gesichert sein.		✓		✓		ja
Es muss mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden sein.		✓		✓		ja

Restaurant im Hotel INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft 						
Teilergebnis: Speiseraum/Restaurant		✓		✓	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		

Flur vom Fahrstuhl/Rezeption in den Speiseraum						IST-Zustand
Das Ziel des Weges muss in Sichtweite sein, oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden, oder die Wegezeichen sind in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.					✓	ja
Restaurant/Speiseraum						IST-Zustand
Raum						
Bei einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) muss es auch ein optisch, deutlich wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal geben.		-		-		nein
Tische/Sitzbereiche						
Tische müssen mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden sein.		✓		✓		ja, bei 8 Tischen
Es hängen oder stehen keine Lampen bei den Tischen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.		-		-		nein
Es muss Sitzbereiche bei den Tischen mit geringen Umgebungsgeräuschen geben.		✓				ja, bei 3 Tischen
Es darf an den Tischen mit geringen Umgebungsgeräuschen keine oder abschaltbare elektroakustische Beschallung (Musiklautsprecher) geben.		-				nein
Speisekarte						
Die Speisekarte muss mit Bildern der Speisen vorhanden sein, oder die Speisen werden sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).					-	nein

Tagungsraum INN 34 im Hotel INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft 						
		-		-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		
Flur vom Fahrstuhl/Treppenhaus zum Tagungsraum						IST-Zustand
Das Ziel des Weges muss in Sichtweite sein, oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden, oder die Wegezeichen sind in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.					-	nein
Tagungsraum						IST-Zustand
Wenn es einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt, muss auch ein optisch deutliches Blink- oder Blitzsignal wahrnehmbar sein.		-		-		nein
Es gibt eine induktive Höranlage.		-				nein